



<https://biz.li/2m6d>

CO2-MELDER IN FAST-FOOD- RESTAURANT LÖST AUS

Veröffentlicht am 10.01.2024 um 11:38 von Redaktion LeineBlitz

Am gestrigen Dienstag wurde die Feuerwehr Rethen/Leine sowie die Mess-Komponente der Feuerwehr Laatzen um 13.54 Uhr zu einem Fast-Food-Restaurant in der Kieler Straße gerufen. Dort hatte im Lager die CO₂-Warneinrichtung ausgelöst. Ein Trupp hat unter Atemschutz die Räume mit Messgeräten kontrolliert. Auch die Messgeräte der Feuerwehr zeigten eine erhöhte CO₂-Konzentration im Lager. Nachdem die CO₂-Gasflaschen dort geschlossen worden sind, hat sich die Konzentration wieder normalisiert. Danach wurde der Restaurant Betreiber informiert, dass die Anlage erst nach einer Überprüfung durch eine Fachfirma zu nutzen ist. Nach 45 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

