



<https://blz.li/2kba>

# HYDRANTEN IN HARKENBLECK WERDEN ÜBERPRÜFT

Veröffentlicht am 10.11.2016 um 11:59 von Redaktion LeineBlitz

Am Sonnabend, 12. November, werden von der Feuerwehr Harkenbleck die Hydranten in Harkenbleck überprüft und gespült. Dabei kann es vorübergehend zu Druckschwankungen und Trübungen des Wassers kommen. Daher bitte in dieser Zeit keine Wäsche waschen und bei auftretenden Trübungen das Wasser eine kurze Zeit laufen lassen. . Außerdem werden die Hydranten für den Winter vorbereitet. Damit die Unterflurhydrantendeckel im Winter nicht festfrieren, wird unter allen Deckeln eine Folie gelegt. Um die Löschwasserversorgung im Brandfall gewährleisten zu können, werden die Hydranten jährlich kontrolliert und winterfest gemacht. In diesem Zuge weist die Feuerwehr darauf hin, die Deckel der Unterflurhydranten im Winter von Eis und Schnee zu befreien, denn im Winter erhöht sich die Brandgefahr unter anderem durch die Weihnachtszeit. Oft sind die Hydranten nicht nur zugefroren, sondern aufgrund der Räumungsarbeiten auch noch mit Eis und Schnee zugeschüttet, was die Löschwasserentnahme nahezu unmöglich macht. Auch beim Parken ist darauf zu achten, dass nicht auf einem Hydrantendeckel geparkt wird. Zugeparkte und vereiste Hydranten führen zu einer verzögerten Brandbekämpfung die Menschenleben kosten kann und hohe Sachschäden verursachen. Die Unterflurhydranten werden durch große weiße Schilder mit rotem Rand gekennzeichnet. Das H steht für Hydrant und die Zahl dahinter gibt den Wasserrohrdurchmesser in Millimetern an. Darunter ist die Entfernung des Hydranten vom Hydrantenhinweisschild in Metern angegeben.



**Am Sonnabend überprüft die Feuerwehr Harkenbleck wieder die Hydranten im Ort.**