



<https://biz.li/4471>

# DEFEKTER WANDLÜFTER SORGT FÜR RAUCHENTWICKLUNG IN LADENGESCHÄFT

Veröffentlicht am 22.10.2018 um 11:38 von Redaktion LeineBlitz

Am frühen Montagmorgen gegen 5.12 Uhr rückte die Ortsfeuerwehr Arnum heute zu einer Rauchentwicklung in einem Laden an den Pattensener Feldweg aus. Angestellte hatten Qualm im WC bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Der Laden hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht geöffnet. Ein Trupp ging unter schwerem Atemschutz in das Gebäude zur Erkundung vor und konnte im Badezimmer einen durchgeschmorten Lüfter lokalisieren, der für die Rauchentwicklung verantwortlich war. Der Wandlüfter wurde stromlos geschaltet. Ein offenes Feuer gab es nicht zu bekämpfen, sodass die weiteren Maßnahmen sich auf das Belüften mittels Druckluftbelüfter beschränkten. Etwa eine Stunde im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Arnum mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst und die Polizei mit jeweils einem Fahrzeug und zwei Kräften.

